


26 836 GN0 RAINSHOWER SMARTACTIVE 310 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



PIÈCES DE RECHANGE, juillet 2021 – now

- 1: poignée aquadimmer (Numéro de commande 47804GN0)
- 2: Butée (Numéro de commande 47723000)
- 3: Aquadimmer (Numéro de commande 47364000)
- 4: conduite d'eau (Numéro de commande 47887000)
- 5: poignée sélect. température (Numéro de commande 47811GN0)
- 6: Bague de fixation (Numéro de commande 47743000)
- 7: Élément thermostatique compact 1/2" (Numéro de commande 47439000)
- 8: clapet de non-retour (Numéro de commande 47189GN0)
- 8.1: filtre à d'impuretés (Numéro de commande 0726400M)
- 8.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 8.3: Joint torique 17 x 2 (Numéro de commande 0305500M)
- 9: Raccord S mural (Numéro de commande 12693GN0)
- 10: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 11: Curseur (Numéro de commande 48424GN0)
- 12: Filtre (Numéro de commande 0700200M)
- 13: Joint fibre 15x21 (Numéro de commande 0138900M)
- 14: Filtre (Numéro de commande 48007000)
- 15: Embout de barre (Numéro de commande 48279GN0)
- 17: Clef (Numéro de commande 19332000)*
- 18: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Numéro de commande 47175000)*
- 19: clé spéciale (Numéro de commande 19377000)*

* Accessoires en option