


ATRIO 29 408 DC0 مجموعة شاور بخمس فتحات

الآن - 2021 ربوتكأ, قطعُ الغيارُ



1: مقبض متعارض للحمام (14217DC0 رقمُ الطلبِ-).

2: غطاء مثقوب من المنتصف (101351DC00 رقمُ الطلبِ-).

3: جزء علوي سيراميك 3/4 بوصة (45888000 رقمُ الطلبِ-).

4: قاعدة صمام 3/4 بوصة (45345000 رقمُ الطلبِ-).

5: طقم بديل لتثبيت الساق (45444000 رقمُ الطلبِ-).

6: خرطوم توصيل (48019000 رقمُ الطلبِ-).

7: خلاط (101350DC00 رقمُ الطلبِ-).

7.1: فلتر مياه (13926000 رقمُ الطلبِ-).

8: خرطوم توصيل (48018000 رقمُ الطلبِ-).

9: جزء علوي سيراميك 3/4 بوصة (45887000 رقمُ الطلبِ-).

10: مصفاة غبار (0700200M رقمُ الطلبِ-).

11: صامولة مخروط (08864DC0 رقمُ الطلبِ-).

12: زنبك تعويض (00869000 رقمُ الطلبِ-).

13: خرطوم الدش المعدني (28146000 رقمُ الطلبِ-).

14: مقبض محول (48411DC0 رقمُ الطلبِ-).

15: محول (45443000 رقمُ الطلبِ-).

15.1: وردة عزل بقطر 6 x قطر (0128300M رقمُ الطلبِ-).

15.2: وردة عزل (0120500M رقمُ الطلبِ-).

16: صمام مانع للإرجاع (08565000 رقمُ الطلبِ-).

17: خرطوم توصيل (07300000 رقمُ الطلبِ-).

18: موسع مقبض* (19332000 رقمُ الطلبِ-).

* إكسسوارات* اختيارية*