




## ATRIO 29 408 DL0 مجموعة شاور بخمس فتحات

الآن - 2022 ربحم فون, قطع الغيار



1: مقبض متعارض للحمام (14217DL0 رقم الطلب:-)

2: escutcheon (101351DL00 رقم الطلب:-)

3: جزء علوي سيراميك 3/4 بوصة (45888000 رقم الطلب:-)

4: قاعدة صمام 3/4 بوصة (45345000 رقم الطلب:-)

5: طقم بديل لتثبيت الساق (45444000 رقم الطلب:-)

6: خرطوم توصيل (48019000 رقم الطلب:-)

7: spout (101350DL00 رقم الطلب:-)

7.1: فلتر مياه (13926000 رقم الطلب:-)

8: خرطوم توصيل (48018000 رقم الطلب:-)

9: جزء علوي سيراميك 3/4 بوصة (45887000 رقم الطلب:-)

10: مصفاة غبار (0700200M رقم الطلب:-)

11: taper nut (08864DL0 رقم الطلب:-)

12: زنبرك تعويض (00869000 رقم الطلب:-)

13: خرطوم الدش المعدني (28146000 رقم الطلب:-)

14: مقبض محول (48411DL0 رقم الطلب:-)

15: محول (45443000 رقم الطلب:-)

15.1: وردة عزل بقطر 6 x قطر (0128300M رقم الطلب:-) 2

15.2: وردة عزل (0120500M رقم الطلب:-)

16: صمام مانع للإرجاع (08565000 رقم الطلب:-)

17: خرطوم توصيل (07300000 رقم الطلب:-)

18: موسع مقبض\* (19332000 رقم الطلب:-)

\* إكسسوارات\* اختيارية\*