


ATRIO 29 408 KF0 مجموعة شاور بخمس فتحات

الآن - 2024 ريانى, قطع الغيار



1: مقبض متعارض للحمام (رقم الطلب: 14217KF0)

2: غطاء مثقوب من المنتصف (رقم الطلب: 101351KF00)

3: جزء علوي سيراميك 3/4 بوصة (رقم الطلب: 45888000)

4: قاعدة صمام 3/4 بوصة (رقم الطلب: 45345000)

5: طقم بديل لتثبيت الساق (رقم الطلب: 45444000)

6: خرطوم توصيل (رقم الطلب: 48019000)

7: خلاط (رقم الطلب: 101350KF00)

7.1: فلتر مياه (رقم الطلب: 13926000)

8: خرطوم توصيل (رقم الطلب: 48018000)

9: جزء علوي سيراميك 3/4 بوصة (رقم الطلب: 45887000)

10: مصفاة غبار (رقم الطلب: 0700200M)

11: صامولة مخروط (رقم الطلب: 08864KU0)

12: زنبرك تعويض (رقم الطلب: 00869000)

13: خرطوم الدش المعدني (رقم الطلب: 28146000)

14: مقبض محول (رقم الطلب: 48411KF0)

15: محول (رقم الطلب: 45443000)

15.1: وردة عزل بقطر 6 x قطر (رقم الطلب: 0128300M)

15.2: وردة عزل (رقم الطلب: 0120500M)

16: صمام مانع للإرجاع (رقم الطلب: 08565000)

17: خرطوم توصيل (رقم الطلب: 07300000)

18: موسع مقبض* (رقم الطلب: 19332000)

* إكسسوارات* اختيارية*