


30 273 001 **CONCETTO MITIGEUR MONOCOMMANDE 1/2" ÉVIER**

PIÈCES DE RECHANGE, novembre 2015 – septembre 2023



1: Levier (Numéro de commande 46822000)

2: Capuchon (Numéro de commande 46492000)

3: Anneau à visser (Numéro de commande 46815000)

4: Cartouche (Numéro de commande 46374000)

5: douchette (Numéro de commande 46926000)

5.1: Filtre (Numéro de commande 0676800M)

5.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)

5.3: Brise-jet (Numéro de commande 48275000)

6: Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible (Numéro de commande 48293000)

7: Kit de joints Seal kit (Numéro de commande 46760000)

8: Fixation M26x1,5 (Numéro de commande 46346000)

9: Relexa Plus (Numéro de commande 46338000)

10: Clef (Numéro de commande 19332000)*

* Accessoires en option

30 273 001 **CONCETTO MITIGEUR MONOCOMMANDE 1/2" ÉVIER**



PIÈCES DE RECHANGE, mai 2014 – novembre 2015

- 1: Levier (Numéro de commande 46822000)
- 2: Capuchon (Numéro de commande 46492000)
- 3: Anneau à visser (Numéro de commande 46815000)
- 4: Cartouche (Numéro de commande 46374000)
- 5: douchette (Numéro de commande 46926000)
- 5.1: Filtre (Numéro de commande 0676800M)
- 5.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 5.3: Brise-jet (Numéro de commande 48275000)
- 6: Flexible métal (Numéro de commande 46174000)
- 7: Kit de joints Seal kit (Numéro de commande 46760000)
- 8: Fixation M26x1,5 (Numéro de commande 46346000)
- 8.1: Butée (Numéro de commande 04174000)
- 9: Relaxa Plus (Numéro de commande 46338000)
- 9.1: Joint torique 10 x 2,2 (Numéro de commande 0057500M)
- 10: Ressort de rappel (Numéro de commande 07240000)
- 11: Clef (Numéro de commande 19332000)*

* Accessoires en option