



32 067 000 MINTA MITIGEUR MONOCOMMANDE 1/2" ÉVIER



PIÈCES DE RECHANGE, juin 2024 – now

- 1: Levier (Numéro de commande 46015000)
 - 2: Capuchon (Numéro de commande 46025000)
 - 3: Cartouche (Numéro de commande 46048000)
 - 4: douchette extractible (Numéro de commande 46925000)
 - 4.1: Mousseur (Numéro de commande 13952000)
 - 4.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
 - 5: Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible (Numéro de commande 48293000)
 - 6: Fixation M26x1,5 (Numéro de commande 46345000)
 - 7: Plaque de renfort (Numéro de commande 05334000)
 - 8: Limiteur de température (Numéro de commande 46375000)*
- * Accessoires en option

32 067 000 MINTA MITIGEUR MONOCOMMANDE 1/2" ÉVIER




PIÈCES DE RECHANGE, mai 2020 – juin 2024

- 1: Levier (Numéro de commande 46015000)
- 2: Capuchon (Numéro de commande 46025000)
- 3: Cartouche (Numéro de commande 46048000)
- 4: douchette extractible (Numéro de commande 46925000)
- 4.1: Mousseur (Numéro de commande 13952000)
- 4.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 5: Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible (Numéro de commande 48293000)
- 6: Fixation M26x1,5 (Numéro de commande 46345000)
- 7: Plaque de renfort (Numéro de commande 05334000)
- 8: Limiteur de température (Numéro de commande 46375000)*
- 9: Levier (Numéro de commande 40684000)*

* Accessoires en option

32 067 000 MINTA MITIGEUR MONOCOMMANDE 1/2" ÉVIER




PIÈCES DE RECHANGE, octobre 2015 – mai 2020

- 1: Levier (Numéro de commande 46015000)
- 2: Capuchon (Numéro de commande 46025000)
- 3: Cartouche (Numéro de commande 46048000)
- 4: douchette extractible (Numéro de commande 46925000)
- 4.1: Mousseur (Numéro de commande 13952000)
- 4.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 5: Flexible pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible (Numéro de commande 48293000)
- 6: Fixation M26x1,5 (Numéro de commande 46345000)
- 7: Limiteur de température (Numéro de commande 46375000)*
- 8: Levier (Numéro de commande 40684000)*

* Accessoires en option

32 067 000 MINTA MITIGEUR MONOCOMMANDE 1/2" ÉVIER



PIÈCES DE RECHANGE, août 2004 – octobre 2015

- 1: Levier (Numéro de commande 46015000)
- 2: Capuchon (Numéro de commande 46025000)
- 3: Cartouche (Numéro de commande 46048000)
- 4: Bec extractible (Numéro de commande 46028000)
- 4.1: Mousseur (Numéro de commande 13952000)
- 4.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 5: Fixation M26x1,5 (Numéro de commande 46345000)
- 6: Ressort de rappel (Numéro de commande 07240000)