

Pure Freude  
an Wasser



## 37 095 000 **ROBINET FLOTTEUR**

No exploded view is available for this spare part list.

### **PIÈCES DE RECHANGE**, mars 2021 – now

- 1: Levier (Numéro de commande 43734000)
- 1.1: Joint (Numéro de commande 4377000M)
- 2: Tete De Soupape (Numéro de commande 43536000)
- 3: Membrane (Numéro de commande 4375800M)
- 4: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)
- 5: Soupape Flotteur (Numéro de commande 4379100M)
- 6: Kit de joints (Numéro de commande 43722000)\*

\* Accessoires en option

## 37 095 000 **ROBINET FLOTTEUR**


No exploded view is available for this spare part list.

### **PIÈCES DE RECHANGE**, juin 2012 – mars 2021

- 1: Levier (Numéro de commande 43734000)
- 1.1: Joint (Numéro de commande 4377000M)
- 2: Tete De Soupape (Numéro de commande 43536000)
- 3: Membrane (Numéro de commande 4375800M)
- 4: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)
- 5: Soupape Flotteur (Numéro de commande 4379100M)
- 6: Bouchon (Numéro de commande 37125000)
- 7: Raccord de robinet (Numéro de commande 43258000)
- 8: dispositif d'étranglement (Numéro de commande 42356000)
- 9: Kit de joints (Numéro de commande 43722000)\*

\* Accessoires en option

## 37 095 000 ROBINET FLOTTEUR



### PIÈCES DE RECHANGE, janvier 1995 – juin 2012

- 1: Raccord flottant (Numéro de commande 43262000)
- 2: Levier (Numéro de commande 43734000)
- 2.1: Joint (Numéro de commande 4377000M)
- 3: Tete De Soupape (Numéro de commande 43536000)
- 4: Membrane (Numéro de commande 4375800M)
- 5: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)
- 6: Soupape Flotteur (Numéro de commande 4379100M)
- 7: Bouchon (Numéro de commande 37125000)
- 8: Raccord de robinet (Numéro de commande 43258000)
- 9: dispositif d'étranglement (Numéro de commande 42356000)
- 10: Kit de joints (Numéro de commande 43722000)\*

\* Accessoires en option