


37 095 000 ROBINET FLOTTEUR




DESCRIPTION DU PRODUIT

- · Couleur: chromé
- 3/8"
- application universelle
- sans pièce de compensation des écarts
- plaque de recouvrement, étranglement
- · réduction maximale 100 mm





37 095 000 ROBINET FLOTTEUR



PIÈCES DE RECHANGE, mars 2021 - now

- 1: Levier (Numéro de commande 43734000)
- 1.1: Joint (Numéro de commande 4377000M)
- 2: Tete De Soupape (Numéro de commande 43536000)
- 3: Membrane (Numéro de commande 4375800M)
- 4: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)
- 5: Soupape Flotteur (Numéro de commande 4379100M)
- 6: Kit de joints (Numéro de commande 43722000)*
- * Accessoires en option