


- pour réservoirs encastrés 6 l



## 43 537 000 **ROBINET FLOTTEUR**



### **PIÈCES DE RECHANGE**, mars 2013 – now

- 1: Bouchon (Numéro de commande 37125000)
- 2: Levier (Numéro de commande 43734000)
- 2.1: Joint (Numéro de commande 4377000M)
- 3: Tete De Soupape (Numéro de commande 43536000)
- 4: Membrane (Numéro de commande 4375800M)
- 5: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)
- 6: Soupape Flotteur (Numéro de commande 4379100M)
- 7: dispositif d'étranglement (Numéro de commande 42356000)
- 8: Kit de joints (Numéro de commande 43722000)\*

\* Accessoires en option