


43 537 000 ROBINET FLOTTEUR




DESCRIPTION DU PRODUIT

- pour réservoirs encastrés 6 l



43 537 000 ROBINET FLOTTEUR



PIÈCES DE RECHANGE, mars 2013 – now

- 1: Bouchon (Numéro de commande 37125000)
 - 2: Levier (Numéro de commande 43734000)
 - 2.1: Joint (Numéro de commande 4377000M)
 - 3: Tete De Soupape (Numéro de commande 43536000)
 - 4: Membrane (Numéro de commande 4375800M)
 - 5: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)
 - 6: Soupape Flotteur (Numéro de commande 4379100M)
 - 7: dispositif d'étranglement (Numéro de commande 42356000)
 - 8: Kit de joints (Numéro de commande 43722000)*
- * Accessoires en option