

## 28 990 DC0 TALENTOFILL KIT DE REMPLISSAGE ET VIDAGE POUR BAIGNOIRE



### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: supersteel
- pour baignoire standard
- livré sans façade
- avec siphon et coude de vidage à 45°
- sans rupteur atmosphérique
- sans rupteur atmosphérique
- type A2 (28 994)



## 28 990 DC0 **TALENTOFILL KIT DE REMPLISSAGE ET VIDAGE POUR BAIGNOIRE**

**PIÈCES DE RECHANGE**, juillet 2017 – now

1: AERATEUR (Numéro de commande 29009000)

