


ATRIO 29 408 AL0 مجموعة شاور بخمس فتحات

الآن - 2021 ربوتكأ, قطع الغيار



1: مقبض متعارض للحمام (14217AL0 رقم الطلب:-)

2: escutcheon (101351AL00 رقم الطلب:-)

3: جزء علوي سيراميك 3/4 بوصة (45888000 رقم الطلب:-)

4: قاعدة صمام 3/4 بوصة (45345000 رقم الطلب:-)

5: طقم بديل لتثبيت الساق (45444000 رقم الطلب:-)

6: خرطوم توصيل (48019000 رقم الطلب:-)

7: spout (101350AL00 رقم الطلب:-)

7.1: فلتر مياه (13926000 رقم الطلب:-)

8: خرطوم توصيل (48018000 رقم الطلب:-)

9: جزء علوي سيراميك 3/4 بوصة (45887000 رقم الطلب:-)

10: مصفاة غبار (0700200M رقم الطلب:-)

11: صامولة مخروط (08864AL0 رقم الطلب:-)

12: زنبرك تعويض (00869000 رقم الطلب:-)

13: خرطوم الدش المعدني (28146000 رقم الطلب:-)

14: مقبض محول (48411AL0 رقم الطلب:-)

15: محول (45443000 رقم الطلب:-)

15.1: وردة عزل بقطر 6 x قطر (0128300M رقم الطلب:-) 2

15.2: وردة عزل (0120500M رقم الطلب:-)

16: صمام مانع للإرجاع (08565000 رقم الطلب:-)

17: خرطوم توصيل (07300000 رقم الطلب:-)

18: موسع مقبض* (19332000 رقم الطلب:-)

* إكسسوارات* اختيارية*