


## 30 361 000 GET MITIGEUR MONOCOMMANDE 1/2" ÉVIER



### PIÈCES DE RECHANGE, septembre 2017 – now

- 1: Levier (Numéro de commande 48414000)
- 2: Cartouche (Numéro de commande 46963000)
- 3: douchette (Numéro de commande 48413000)
- 3.1: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 3.2: Brise-jet (Numéro de commande 48275000)
- 4: Flexible de douche (Numéro de commande 46871000)
- 5: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08567000)
- 6: Plaque de renfort (Numéro de commande 05334000)
- 7: Set d'installation (Numéro de commande 48477000)