



31 491 000 **CONCETTO MITIGEUR MONOCOMMANDE 1/2" ÉVIER**



PIÈCES DE RECHANGE, avril 2022 – now

- 1: Levier (Numéro de commande 46966000)
- 2: Cartouche (Numéro de commande 46963000)
- 3: Mousseur extractible seul Cuisine semi-p (Numéro de commande 46967000)
- 3.1: Brise-jet (Numéro de commande 48347000)
- 4: Flexible de douche (Numéro de commande 46968KK0)
- 5: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 6: Filtre (Numéro de commande 0676800M)
- 7: Plaque de renfort (Numéro de commande 05334000)
- 8: Fixation M30x1,5 (Numéro de commande 48384000)

31 491 000 **CONCETTO MITIGEUR MONOCOMMANDE 1/2" ÉVIER**



PIÈCES DE RECHANGE, mai 2015 – avril 2022

- 1: Levier (Numéro de commande 46966000)
- 2: Cartouche (Numéro de commande 46963000)
- 3: Mousseur extractible seul Cuisine semi-p (Numéro de commande 46967000)
- 3.1: Brise-jet (Numéro de commande 48347000)
- 4: Flexible de douche (Numéro de commande 46968KK0)
- 5: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 6: Filtre (Numéro de commande 0676800M)
- 7: Plaque de renfort (Numéro de commande 05334000)
- 8: Set d'installation (Numéro de commande 48477000)