

37 078 PI0 **SERVO SET**

No exploded view is available for this spare part list.

PIÈCES DE RECHANGE, décembre 2003 – now

- 1: Robinet flotteur (Numéro de commande 37095000)
 - 1.1: Levier (Numéro de commande 43734000)
 - 1.1.1: Joint (Numéro de commande 4377000M)
 - 1.2: Tete De Soupape (Numéro de commande 43536000)
 - 1.3: Membrane (Numéro de commande 4375800M)
 - 1.4: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)
 - 1.5: Soupape Flotteur (Numéro de commande 4379100M)
 - 1.6: Kit de joints (Numéro de commande 43722000)*
 - 2: Bouton poussoir et rosace (Numéro de commande 37117PI0)
 - 3: Poussoir interne 350 mm (Numéro de commande 43535000)
 - 4: Coulisse filetée (Numéro de commande 43540000)
 - 5: Soupape d'évacuation Servo (Numéro de commande 43486000)
 - 5.1: Piston d'évacuation complet (Numéro de commande 43544000)
 - 5.1.1: Joint (Numéro de commande 43808000)
 - 6: Seat (Numéro de commande 43533000)
 - 7: Joint (Numéro de commande 43745000)
 - 8: Ecrou (Numéro de commande 43311000)
 - 9: Set de fixation (Numéro de commande 43741000)
- * Accessoires en option